

Verarbeitung Chromstahl / Messing

Erklärungen zur Verarbeitung

Die Oberflächen müssen trocken sein.

Bei grossen Flächen kann die Versiegelung auf mit einem Gummirakel vollzogen werden.

Elektropolierte Flächen müssen im Zeitabstand von 2 Std. doppelt versiegelt werden. (Arbeitsgang 2 + 3)

Verarbeitung Chromstahl / Messing

Arbeitsschritte	Werkzeug	Material	Ca. Verbrauch in gr. / m2	Wartezeit n. Arbeitsschritt	Verarbeitung
1. Reinigung		Glasreiniger	0	0 Std.	Frei von Staub / Oel / Fett sowie sonstigen Verschmutzungen.
2. Versiegeln	Saugfähiges Küchenpapier	Keramik Versiegelung	3-5	0 Std.	Material in Papier einmassieren und danach vollflächig auf Fensterfläche auftragen.
3. Polieren	Faserfreies Tuch	Trocken	0	12 Std.	Regenfest

Arbeitsschritt		Arbeitsausführung	Gross-flächen	Bemerkungen
1		Oberfläche gründlich reinigen. Sobald sie trocken ist, mit Arbeitsschritt 2 fortfahren.		Keine Reinigungsmittel einsetzen die ein Film hinterlassen.
2		Saugfähiges Küchenpapier benetzen, und Material ins Papier einmassieren. Danach Fenster / Glasfläche vollflächig einreiben.		Möglichst dünn auftragen. Dicker Auftrag erschwert das Polieren.
3		Fläche mit trockenem faserfreiem Tuch schlierenfrei polieren.		Muss innerhalb 10 Min. nach Auftrag durchgeführt werden.